

Ekaitz Martin Bilbao (NAN: 14266128X), MUNGIA ALKARTU Udal Talde Politikoko (IFZ: G13946645) zinegotzi eta bozeramaileak, udal talde politikoa ordezkatzuz, Uraren Euskal Agentziari (URA) aurkezten dio ondorengo

Ekaitz Martin Bilbao (DNI: 14266128X), concejal y portavoz del Grupo Político Municipal MUNGIA ALKARTU (NIF: G13946645), en representación de su grupo político municipal, presenta ante la Agencia Vasca del Agua - URA la siguiente

ESKAERA

Butroe ibaiaren ikuskapena,
balorazio teknikoa,
kontserbazio-jarduketak eta
ingurumen-informazioa, Mungiako
udal-mugartean

SOLICITUD

Inspección, valoración técnica,
actuaciones de conservación y
acceso a información ambiental
sobre el río Butrón a su paso por el
término municipal de Mungia

Aurrekariak

Butroe ibaia Mungiako ingurumen-, paisaia- eta hidrologia-elementu nagusietako bat da. Funtsezko eginkizuna betetzen du ibai-ekosistema babesteko, biodibertsitatea kontserbatzeko eta uholde-arriskua behar bezala kudeatzeko.

MUNGIA ALKARTU Udal Talde Politikoa, bertara egindako bisiten eta herritarrengandik jasotako komunikazioen bidez, ibaiaren ibilguaren eta ertzen egoerarekin lotutako hainbat gorabehera egiaztatu ditu udal-mugarteko zenbait puntutan.

Besteak beste, adarrak eta landare-hondarrak pilatuta daudela, eroritako edo makurtutako zuhaitzak, hondakinak eta bestelako materialak daudela ikusi da. Elementu horiek ingurumenean edo ibilguaren

Antecedentes de hecho

El río Butrón constituye uno de los principales elementos ambientales, paisajísticos e hidrológicos de Mungia y desempeña una función esencial tanto en la conservación del ecosistema fluvial y de la biodiversidad como en la adecuada gestión del riesgo de inundación.

El Grupo Político Municipal MUNGIA ALKARTU, a través de visitas realizadas sobre el terreno y de diferentes comunicaciones recibidas de la ciudadanía, ha constatado la existencia de incidencias relacionadas con el estado del cauce y de sus márgenes en distintos puntos del término municipal.

Entre las situaciones observadas se encuentran acumulaciones de ramas y restos vegetales, árboles caídos o inclinados, residuos y otros materiales cuya posible incidencia ambiental o

funtzionamendu hidraulikoan izan dezaketen eragina teknikoki aztertu behar da.

Ibilguan landaredia edo egurra egoteak ez du berez arriskua dagoenik esan nahi; izan ere, elementu horietako batzuek ibai-ekosistemarentzat funtzio positiboa izan dezakete. Hala ere, beharrezkoa da zehaztea pilaketa horietakoren batek uraren kalitateari, ibai-ekosistemari, ertzen egonkortasunari, inguruko azpiegiturei edo emaria handitzen denean urak husteko ahalmenari eragin diezaiokeen.

Era berean, zenbait puntutan ikusitako hondakinek uraren kalitatean edo ibai-ingurunearen egoera ekologikoan izan dezaketen eraginari buruzko kezka dago. Horregatik, egoeraren balorazioa ez da soilik ibilguaren mantentze fisikora mugatu behar, baizik eta uraren kalitatearen eta ekosistemaren egoeraren jarraipena ere barne hartu behar du.

Antzemandako gorabeheren izaeraren eta kokapenaren arabera, jarduteko eskumena URarena, Mungiako Udalarena, beste administrazio publiko batena edo zubi, pasabide nahiz bestelako azpiegitura baten titularrena izan daiteke.

Eskumenen banaketa horrek ez luke eragotzi behar erantzun eraginkorra ematea. Horregatik, beharrezkoa da inplikaturako administrazio eta titularren arteko koordinazioa bermatzea, gorabeherak konpondu gabe gera ez daitezen eskumen-gatazkengatik edo

hidráulica requiere una valoración técnica.

La presencia de vegetación o madera en el cauce no implica necesariamente, por sí sola, la existencia de un riesgo, puesto que algunos de estos elementos pueden cumplir una función positiva dentro del ecosistema fluvial. No obstante, resulta necesario determinar técnicamente si alguna de las acumulaciones detectadas puede afectar a la calidad del agua, al ecosistema fluvial, a la estabilidad de las riberas, a las infraestructuras próximas o a la capacidad de desagüe durante episodios de aumento del caudal.

Asimismo, existe preocupación por la posible incidencia de los residuos observados sobre la calidad del agua y el estado ecológico del entorno fluvial. Por ello, la valoración no debería limitarse al mantenimiento físico del cauce, sino incluir también el seguimiento de la calidad del agua y del estado del ecosistema.

En función de la naturaleza y ubicación de cada incidencia, la competencia para intervenir puede corresponder a URA, al Ayuntamiento de Mungia, a otra Administración pública o al titular de un puente, paso u otra infraestructura.

Esta distribución competencial no debería impedir una respuesta efectiva. Resulta necesario garantizar la coordinación entre las administraciones y titulares implicados, evitando que las incidencias queden sin resolver como consecuencia de conflictos competenciales o de sucesivas derivaciones entre organismos.

administrazioen arteko bideratze hutsengatik.

Eskaera honen helburua ez da ibaiertzeko landaredia bereizketarik gabe kentzea, ezta unean uneko garbiketa estetiko hutsa egitea ere. Helburua da Butroe ibaiak Mungiako udal-mugartean duen egoeraren diagnostiko tekniko lortzea eta ingurumenaren babesa, ibilguaren funtzionamendu hidraulikoa eta pertsonen, ondasunen eta azpiegituren segurtasuna bateragarri egingo dituzten kontserbazio-, lehengoratzeko-, mantentze- eta prebentzio-neurriak zehaztea.

Halaber, beharrezkoa da azken urteetan egindako ikuskapenak, txosten teknikoak, uraren kalitatearen kontrolak eta gauzatutako edo aurreikusitako jarduketak ezagutzea. Informazio horri esker, ibaiaren egoeraren ikuspegi orokorra izan eta gorabeherak modu isolatuan lantzea saihestu ahal izango da.

Horregatik guztiagatik,

ESKATZEN DUT

1. Eskaera hau onartzea, dagokion administrazio-espedita irekitzea eta MUNGIA ALKARTU Udal Talde Politikoa espeditaren zenbakia edo erreferentzia jakinaraztea.
2. Uraren Euskal Agentziak Butroe ibaiak Mungiako udal-mugartean egiten duen ibilbidearen ikuskapen tekniko egitea.

Ikuskapenak, URaren eskumen-eremuaren barruan, ibilgua,

El objeto de esta solicitud no es promover una retirada indiscriminada de la vegetación de ribera ni una actuación meramente estética o puntual de limpieza. Se pretende obtener un diagnóstico técnico del estado del río Butrón a su paso por Mungia y determinar las medidas de conservación, restauración, mantenimiento y prevención que permitan compatibilizar la protección ambiental, el correcto funcionamiento hidráulico del cauce y la seguridad de las personas, los bienes y las infraestructuras.

También se considera necesario conocer las inspecciones, informes técnicos, controles de calidad del agua y actuaciones ejecutadas o previstas durante los últimos años. Esta información permitirá disponer de una visión global del estado del río y evitar que las diferentes incidencias sean abordadas de forma aislada.

Por todo lo anterior,

SOLICITO

1. Que se admita este escrito, se proceda a la apertura del correspondiente expediente administrativo y se comunique al Grupo Político Municipal MUNGIA ALKARTU su número o referencia.
2. Que la Agencia Vasca del Agua - URA realice una inspección técnica del tramo del río Butrón que atraviesa el término municipal de Mungia.

La inspección deberá comprender, dentro del ámbito competencial de URA, el

ertzak, ibaiertzeko landaredia eta zubi, pasabide edo bestelako azpiegituretatik hurbil dauden puntuak aztertu beharko ditu, bereziki urak husteko ahalmena murriztu daitekeen lekuetan.

3. Ikuskapenaren ondorioz, balorazio tekniko idatzia egitea, gutxienez honako alderdi hauek jasota:

- Antzemandako gorabeherak.
- Ingurumenean edo ibilguaren funtzionamendu hidraulikoan izan dezaketen eragina.
- Pertsonentzat, ondasunentzat edo azpiegiturentzat arriskurik dagoen.
- Gorabehera bakoitzaren lehentasun-maila.
- Teknikoki egokiak diren kontserbazio-, lehengoratzeko-, kentze-, kontrol- edo jarraipen-neurriak.
- Jarduketa bakoitza gauzatzeko eskumena duen administrazioa, erakundea edo azpiegituren titularra.

4. Uraren kalitatean eraginik dagoen baloratzea eta, hori justifikatzen duten zantzu teknikoak badaude, beharrezko egiaztapenak, neurketak edo analisiak egitea.

Era berean, Mungiatik igarotzen den Butroe ibaiaren tarteari aplikagarriak zaizkion kontrol-guneei eta ur-masaren kalitateari nahiz egoera ekologikoari buruzko azken datuak ematea.

5. URAk, bere eskumen-eremuaren barruan, ibilguaren eta ertzen

cauce, sus márgenes, la vegetación de ribera y aquellos puntos próximos a puentes, pasos u otras infraestructuras en los que pueda verse afectada la capacidad de desagüe.

3. Que, como resultado de la inspección, se elabore una valoración técnica escrita en la que se indiquen, al menos, los siguientes aspectos:

- Las incidencias detectadas.
- Su posible afección ambiental o hidráulica.
- La existencia, en su caso, de riesgos para personas, bienes o infraestructuras.
- El nivel de prioridad de cada incidencia.
- Las medidas de conservación, restauración, retirada, control o seguimiento que resulten técnicamente adecuadas.
- La Administración, organismo o titular responsable de ejecutar cada actuación.

4. Que se valore la posible existencia de afecciones a la calidad del agua y, cuando existan indicios técnicos que lo justifiquen, se realicen las comprobaciones, mediciones o análisis que resulten necesarios.

Asimismo, se solicita información sobre los puntos de control existentes y sobre los datos más recientes de seguimiento de la calidad y del estado ecológico de la masa de agua aplicables al tramo del río Butrón que atraviesa Mungia.

5. Que URA programe y ejecute, dentro de su ámbito competencial, las

ingurumen-egoera babesteko, urak husteko ahalmena bermatzeko eta identifikatutako arriskuak murrizteko beharrezkoak diren kontserbazio-, lehengoratzeko edo mantentze-jarduketak programatu eta gauzatzea.

actuaciones de conservación, restauración o mantenimiento que resulten necesarias para proteger el estado ambiental del cauce y de sus márgenes, preservar su capacidad hidráulica y reducir los riesgos que puedan ser identificados.

Ahal den neurrian, jarduketa bakoitzari emandako lehenetasunaren eta aurreikusitako gauzatze-epearen berri ematea.

Se solicita que se informe, en la medida de lo posible, de la prioridad asignada a cada actuación y de su previsión temporal.

6. Mungia Udalari, beste administrazio publiko bati edo azpiegitura baten titularrari dagozkion gorabeheretan, eskumena duen erakundea edo titularra berariaz identifikatzea.

6. Que, respecto de las incidencias cuya resolución corresponda al Ayuntamiento de Mungia, a otra Administración pública o al titular de una infraestructura, se identifique expresamente al organismo o titular competente.

Juridikoki bidezkoa denean, eskaeraren dagokion zatia administrazio edo titular eskudunari helaraztea eta helarazpen horren berri MUNGIA ALKARTU Udal Talde Politikoa ematea, antzemandako egoerak administrazioen arteko koordinazio faltagatik konpondu gabe gera ez daitezen.

Cuando jurídicamente proceda, se solicita que URA dé traslado de la parte correspondiente de este escrito a la Administración o titular competente y comunique dicho traslado al Grupo Político Municipal MUNGIA ALKARTU, evitando que las situaciones detectadas queden sin abordar por falta de coordinación administrativa.

7. Ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko eskubidea arautzen duen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 3. eta 10. artikuluen arabera, azken bost urteei buruzko honako ingurumen-informazio hau formatu elektronikoan ematea:

- URAk Butroe ibaian, Mungia udal-mugartearen barruan, egindako ikuskapenen zerrenda.
- Ibilguaren, ertzen, ibaiertzeko landarediaren, urak husteko ahalmenaren edo uraren

7. Que, al amparo de los artículos 3 y 10 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, se facilite, preferentemente en formato electrónico, la siguiente información ambiental correspondiente a los últimos cinco años:

- Relación de las inspecciones realizadas por URA en el río Butrón dentro del término municipal de Mungia.
- Informes técnicos emitidos sobre el cauce, sus márgenes, la

kalitatearen inguruan egindako txosten teknikoak.

- Hondakin-pilaketekin, oztopoekin, eroritako zuhaitzekin, isurketekin edo bestelako ingurumen-eraginekin lotutako espediente, errekerimendu edo ebazpenak.
- Egindako, gauzatzen ari diren edo aurreikusita dauden kontserbazio-, lehengoratzeko- edo mantentze-jarduketak.
- Eskaera honen xede den tarteari aplikagarriak zaizkion uraren kalitatearen eta egoera ekologikoaren kontrolen emaitzak.

vegetación de ribera, la capacidad hidráulica o la calidad del agua.

- Expedientes, requerimientos o resoluciones relacionados con acumulaciones de residuos, obstáculos, árboles caídos, vertidos u otras afecciones ambientales.
- Actuaciones de conservación, restauración o mantenimiento ejecutadas, en ejecución o previstas.
- Resultados disponibles de los controles de calidad del agua y del estado ecológico aplicables al tramo objeto de esta solicitud.

Dokumentazioak datu pertsonalak edo legez babestutako informazioa badu, informazioa osorik ukatu beharrian, datu horiek bereizita, anonimizatuta edo ezabatuta ematea.

Cuando la documentación contenga datos personales o información legalmente protegida, se solicita que sea facilitada previa disociación, anonimización o supresión de dichos datos, en lugar de denegar íntegramente su acceso.

Eskatutako informazioaren zati bat URaren esku ez badago, 27/2006 Legearen 10.2.b) artikuluan ezarritakoaren arabera jardutea: eskaera informazio hori duen agintaritzari helaraztea edo, hori ezinezkoa bada, eskaera zein erakunderi zuzendu behar zaion berariaz jakinaraztea.

En caso de que alguna parte de la información solicitada no obre en poder de URA, se solicita que se proceda conforme al artículo 10.2.b) de la Ley 27/2006, dando traslado de la petición a la autoridad que disponga de ella o, cuando ello no resulte posible, informando expresamente sobre el organismo al que debe dirigirse.

8. URaren arduradunekin eta/edo teknikariek osatutako lan-bilera bat egitea, ahal dela adierazitako kokalekuen lehen ikuskapena edo balorazioa egin ondoren, honako helburu hauekin:

- Agentziaren diagnostiko teknikoaren zuzenean ezagutzea.

8. Que se conceda una reunión de trabajo con responsables y/o personal técnico de URA, preferentemente una vez realizada una primera inspección o valoración de las ubicaciones señaladas, con los siguientes objetivos:

- Conocer directamente el diagnóstico técnico de la Agencia.

- Lehentasunezko jarduketak identifikatzea.
- Inplikaturako administrazio eta titularren erantzukizunak zehaztea.
- Mungiako Butroe ibaiaren egoerari buruzko koordinazio- eta jarraipen-bide egonkor bat ezartzea.
- Identificar las actuaciones prioritarias.
- Determinar la distribución de responsabilidades entre las administraciones y titulares implicados.
- Establecer un cauce estable de coordinación y seguimiento sobre el estado del río Butrón en Mungia.

9. Eskaera honi berariazko erantzuna eman eta jakinaraztea, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoaren arabera.

9. Que se dicte y notifique respuesta expresa a este escrito, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Ingurumen-informazioari buruzko eskaerari dagokionez, 27/2006 Legearen 10. artikuluan ezarritako epeetan erantzutea: oro har, gehienez ere hilabeteko epean, eskaera erregistroan jasotzen denetik zenbatzen hasita, legean aurreikusitako eta behar bezala arrazoitutako luzapenaren kasuan izan ezik.

Respecto de la solicitud de información ambiental, se solicita que sea atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 10 de la Ley 27/2006: con carácter general, en el plazo máximo de un mes desde su recepción en el registro, salvo ampliación legalmente prevista y debidamente motivada.

Izapidearekin lotutako komunikazio eta abisuak udala@mungialkartu.eus helbide elektronikora bidaltzea, dagokion jakinarazpen elektroniko formalaren kalterik gabe.

Las comunicaciones y avisos relacionados con la tramitación deberán remitirse al correo electrónico udala@mungialkartu.eus, sin perjuicio del sistema formal de notificación electrónica que corresponda.

Mungian, 2026ko irailaren 23an

En Mungia, a 23 de septiembre de 2026